



## POUTRELLE TYPE

BOULONS NON FOURNIS PAR CANAM

\* L'ÉLÉVATION DE LA COLONNE DOIT ÊTRE  
 INFÉRIEURE À CELLE DE L'ANGLE

9Y