



NE PAS SOUDER LA SEMELLE
INFÉRIEURE À LA PLAQUE
STABILISATRICE

FERME TYPE

BOULONS NON FOURNIS PAR CANAM

22W