



NE PAS SOUDER LA SEMELLE
INFÉRIEURE À LA PLAQUE
STABILISATRICE

POUTRELLE TYPE

BOULONS NON FOURNIS PAR CANAM

10W